

Инструкция по прошивке валидатора CashCode

1. Снимаете стекер.
2. Снимаете заднюю крышку валидатора.
3. Отключаете питание от валидатора.
4. Вынимаете пластмассовую заглушку.
5. Вместо заглушки вставляете чип с прошивкой.
6. Подаете питание (примерно пол минуты валидатор мигает зеленой и красной лампочкой).
7. Отключаете питание от валидатора.
8. Вынимаете чип с прошивкой, устанавливаете на место заглушку.
9. Подаете питание.
10. Устанавливаете заднюю крышку и стекер.

Валидатор прошит.